

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
**ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА**  
**«СТАРТ»**

ул.Комсомольская д.78  
Тутаев, Ярославская обл., 152303  
Тел. 8-48533-2-19-45  
E-mail: [tmrstart@mail.ru](mailto:tmrstart@mail.ru)  
ОКПО15063934, ОГРН 1037601801082,  
ИНН/КПП 7611014465 / 761101001

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
Тутаевскому району.  
Заместителю главного  
государственного инспектора  
Тутаевского района по пожарному  
надзору  
В.В.Баранову

Исх.№55/01-21 от 30.03.2015 года

В ответ на Ваше предписание № 32/1/1 по устранения нарушений требований пожарной безопасности сообщаем, что составлен план проведения мероприятий. Частично заделаны отверстия негорючими материалами. Заменена розетка в слесарной мастерской. Согласованы работы по выводу сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. Приглашена подрядная организация для замеров двери отделяющие коридор от тамбура лестничной клетки ведущей на второй этаж. Назначен ответственный за выполнения данных мероприятий – зам. директора по АХЧ- Муратова Е.В.

План устранения нарушений требований пожарной безопасности (предписание 32/1/1)

№ п.п	Нарушение	устранения	срок	Отметка о выполнении
1.	В помещении мастерской эксплуатируется поврежденная электророзетка	Заменить электророзетку	До 03.04.2015 года	заменена
2.	Электросветильники в помещениях тренажерного зала, тренерской и тамбура сауны, столовой не оборудованы защитными плафонами	Оборудовать Электросветильники в помещениях тренажерного зала, тренерской и тамбура сауны, столовой не оборудованы защитными плафонами	До 01.07.2015 года	
3	В месте прохождения труб отопления водоснабжения, вентиляция через кирпичные перегородки в помещениях электрощитовой, снарядной, медицинского кабинета и столовой образовавшиеся отверстия не заделаны негорючими материалами	В месте прохождения труб отопления водоснабжения, вентиляция через кирпичные перегородки в помещениях электрощитовой, снарядной, медицинского кабинета и столовой образовавшиеся отверстия заделать негорючими материалами	До 10.04.2015 года	Частично заделаны
4.	В помещении вентиляционной хранятся посторонние сгораемые предметы	В помещении вентиляционной убрать посторонние сгораемые	До 01.08.2015 года	

Получено 03.04.2015.  
Входящий № 196  
Листов 1 прилож. —

		предметы		
5.	В тренажерном зале потолок отделан пенополистирольной плитку	В тренажерном зале с потолка демонтировать пенополистирольную плитку	10.04.2015	
6.	Отсутствуют двери отделяющие коридор от тамбура лестничной клетки ведущей на второй этаж	Установить двери отделяющие коридор от тамбура лестничной клетки ведущей на второй этаж	До 01.08.2015	Составлен договор на установку
7.	Отсутствует вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	Выполнить вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	До 01.08.2015	

Директор МОУ ДОД ДЮСШ «Старт»



О.А.Новикова