

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУДО СШ «СТАРТ»
О.А.Новикова

« 23 » мая 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 18.01/12/1**

Тутаевский муниципальный район
Ярославской области

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - административное здание

1.2. Адрес объекта: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул.Комсомольская д.78; т.ф.: (48533) 2-19-45

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2504,9 кв. м

- часть здания на 1 и 2 этаже; 325,3 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3385 кв. м

1.4. Год постройки здания – 1984 г., последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет, капитального - нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное учреждение дополнительного образования спортивная школа «СТАРТ» МУДО СШ «СТАРТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)- Россия, 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Комсомольская д.78

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, связь и информация, сфера услуг, другое – Спортивна подготовка

2.2 Виды оказываемых услуг: учреждение реализует программы спортивной подготовки по видам спорта: футбол, волейбол, тяжелая атлетика, художественная гимнастика.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно (подача заявления и документов в форме электронного документа или в МФЦ)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: количество обслуживаемых в день - 250 чел.
 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – проезд на маршрутном такси до остановки
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 600 м
 3.2.2 время движения (пешком)-10 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, с таймером;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; -
нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - бордюры)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД(К,О,С) ДУ (Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)		

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К,О,С) ДУ (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (К,О,С),ДУ (Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Вход (входы) в здание	работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
5	Санитарно-гигиенические помещения	работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

8.	Все зоны и участки	работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
----	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – в рамках плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тутаевском МР; в рамках реализации муниципальной программы Тутаевского МР «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) –

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование: координационного совета по делам инвалидов при Администрации Тутаевского МР

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – председателем Тутаевской районной местной организации ЯООО ВОИ Тутаевского МР, главным специалистом аппарата управления Тутаевской местной организации Всероссийского общества слепых;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской - на Геопортале Ярославской области в АИС «Доступная среда» <http://ds.gis76.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____

на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель
комиссии:

Директор

Муниципального учреждения дополнительного образования спортивная школа «СТАРТ» _____ О.А.Новикова



Члены комиссии:

Заместитель директора _____

Заместитель директора _____

Хореограф _____

Е.В.Муратова

Н.В.Ткачева

К.А.Красильникова

Председатель Тутаевской районной
местной организации Ярославской
областной организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» _____



О.Н. Косовичева

Председатель Тутаевской местной организации
Всероссийского общества слепых.
Ярославской областной общественной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
Общества слепых» _____



С.Ф.Коваленкова

от « 23 » мая 2025 г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ул.Комсомольская д.78

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			не оборудован доступными элементами информации об объекте; отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С, У С	оборудовать доступными элементами информации об объекте нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			отсутствуют отдельно выделенные пешеходные пути;	К, О, С, Г	оборудовать пешеходные пути; обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию; установка информационных указателей на пути следования;	в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный, уличный, на территорию объекта)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			нет		Не требуются	
	ОБЩИЕ требования к зоне				не оборудо – ван доступ – ными элементами информации об объекте; отсутствует предупрежда ющая, тактильная разметка при входе на территорию, прилежащую к зданию; отсутствуют отдельно выделенные пешеходные пути;	С К,О,С, Г	оборудо – вать доступ ными элементами информации об объекте нанести предупрежд ающую, тактильную ая разметку при входе на территорию, прилежащую к зданию; оборудовать пешеходные пути; обеспечение информацио нного сопровожде ния от входа на территорию; установка информацио нных указателей на пути следования;	в рамках текущего ремонта по мере выделен ия финансо вых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		Н на плане	Н фото	

				ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)			работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Структурно-функциональная зона «территория, прилегающая к зданию (участок)» не является зоной ответственности муниципального учреждения спортивной школы «СТАРТ» Состояние доступности данной зоны оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, условно доступно для инвалидов с нарушением зрения, с поражением опорно - двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, что не обеспечивает беспрепятственный доступ на объект граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18.01/12/1
от « 23 » мая 2025 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: Муниципальное учреждение дополнительного образования
спортивная школа «СТАРТ» Тутаевского муниципального района, 152300 г. Тутаев,
ул.Комсомольская д.78

N п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на план е	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			отсутствуют предупрежда ющие тактильно- контрастные указатели перед лестницей	С	установка тактильно- контрастных указателей;	в рамках текущег о и капиталь ного ремонта по мере выделен ия финансо вых средств
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует водоотвод;	О,С,Г,У	устройство водоотвода;	в рамках текущег о и капиталь ного ремонта по мере выделен ия финансо вых средств
2.3	Дверь (входная)	есть			полотно двери не защищено противоударн ой полосой, не имеет прозрачной смотровой панели из ударопрочног о материала и яркой	С	установить полотно двери с противоударно й полосой, прозрачной смотровой панелью из ударопрочного материала и яркой контрастной	в рамках текущег о и капиталь ного ремонта по мере выделен ия финансо вых средств

					контрастной маркировки; высота порога не соответствует требованиям (0,020 при норме 0,014; размер ручек не обеспечивает удобство захвата	О О О,С,Г,У	маркировкой; привести порог в соответствие с требованиями п. 6.2.4. СП 59.13330.2020; заменить ручки на скобообразные или рычажного типа п. 6.4.3. СП 59.13330.2020	
2.4	Тамбур	есть			глубина и ширина тамбура соответствуют СП 59.13330.2020 (не менее 1,6 м на 2,45 м)		не требуются	
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей; отсутствует водоотвод; полотно двери не защищено противоударной полосой, не имеет прозрачной смотровой панели из	С О,С,Г С	установка тактильно-контрастных указателей; устройство водоотвода; установить полотно двери с противоударной полосой, прозрачной смотровой панелью из ударопрочного	в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

				ударопрочного материала и яркой контрастной маркировки;		материала и яркой контрастной маркировкой;	
				отсутствуют фиксаторы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания;	О		
				отсутствует доводчик;			
				форма и размер ручек не обеспечивает удобство захвата;	О,С,Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ(О,С,У) ВНД (К)			работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Структурно-функциональная зона «вход в здание» не относится к зоне ответственности Муниципального учреждения дополнительного образования спортивной школы «СТАРТ» Состояние доступности данной зоны оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, условно доступно для инвалидов с нарушением зрения, с поражением опорно - двигательного аппарата и недоступно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, что не обеспечивает беспрепятственный доступ на объект граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18.01/12/1
от « 23 » _____ мая 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Наименование объекта, адрес: Департамент труда и социального развития Администрации
Тутаевского муниципального района, 152300 г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 15**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет		не требуются	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности данной зоны оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, условно доступно для инвалидов с нарушением зрения, с поражением опорно - двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, что не обеспечивает беспрепятственный доступ на объект граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18.01/12/1
от « 23 » _____ мая _____ 2025 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Муниципальное учреждение дополнительного образования
спортивная школа «СТАРТ» Тутаевского муниципального района, 152300 г. Тутаев,
ул.Комсомольская д.78

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категори я)	Содержа ние	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			высота порогов в дверных проемах не соответствует СП 59.13330.202 0 (более 0,014 м)	С	привести в соответств ии с требовани ями	в рамках текущей капиталь ного ремонта по мере выделен ия финансо вых средств
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				высота порогов в дверных проемах не	О	привести в соответств ии с требовани	в рамках текущей капиталь

					соответствует СП 59.13330.201 6 (более 0,014 м)		ями	ного ремонта по мере выделен ия финансо вых средств
--	--	--	--	--	---	--	-----	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(О,С) ДЧ-И(Г,У)			работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности данной зоны оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, условно доступно для инвалидов с нарушением зрения, с поражением опорно - двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, что не обеспечивает беспрепятственный доступ на объект граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18.01/12/1
 от « 23 » _____ мая _____ 2025 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18.01/12/1
от « 23 » _____ мая _____ 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18.01/12/1
 от « 23 » мая 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Муниципальное учреждение дополнительного образования
спортивная школа «СТАРТ» Тутаевского муниципального района, 152300 г. Тутаев,
ул.Комсомольская д.78

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствует предупрежда ющий тактильно- контрастный указатель перед дверным проемом.	С	установка тактильно- контрастног о указателя.	работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансов ых средств
5.2	Душевая/ ванная комната	есть						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует предупрежда ющий тактильно- контрастный указатель перед дверным проемом.	С	установка тактильно- контрастног о указателя.	работы в рамках и текущего ремонта по мере выделения финансов ых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ(С) ДЧ-И(Г,У)			работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности данной зоны оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития, условно доступно для инвалидов с нарушением зрения, с поражением опорно - двигательного аппарата и недоступно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, что не обеспечивает беспрепятственный доступ граждан с ограниченными возможностями в санитарно-гигиеническое помещение.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 18.01/12/1
от « 23 » _____ мая _____ 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

**Наименование объекта, адрес: Муниципальное учреждение дополнительного образования
спортивная школа «СТАРТ» Тутаевского муниципального района, 152300 г. Тутаев,
ул.Комсомольская д.78**

N п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	С	-	-
6.3	Тактильные средства	есть			нет		не требуются	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности данной зоны оценено как доступно частично для инвалидов с нарушением умственного развития, с поражением опорно - двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, условно доступно для инвалидов с нарушением зрения и слуха, что не обеспечивает комфортное и безопасное нахождение граждан на объекте.